

## **LOTEAMENTO PQ DAS ARARAS**

**28/05 A 30/05**

- Execução de rede de água de 2"
- Derivação de esgoto 4"
- Derivação de água pead

**01/06/2018**

- Derivação de esgoto 4 " = 7 unid

**02/06/2018**

- Derivação de água pead = 7 unid

**03/06/2018**

- Finalizando a infra estrutura

**05/06/2018 = EMEB SENHORA APARECIDA**

### Material

- Tampa para vaso sanitário = 8 unid
- Cifão = 6 unid
- Canopla de válvula de descarga

**06/06/2018 = EMEB DR EDGARD PALMA TRAVASSOS**

### Manutenção

- Regulagem da descarga

### Material

- Canopla da descarga = 2 unid
- Tampa de vaso sanitário = 4 unid

**06/06/2018 = EMEB CORONEL VAZ**

### Material

- Tampa de vaso sanitário = 8 unid
- Canopla da descarga = 5 unid

### Manutenção

- Regulagem da descarga

**06/06/2018 = EMEB EDGARD D'AMCO**

### Manutenção

- Regulagem da descarga

### Material

- Silicone = 1 tubo
- Cifão = 4 unid
- Rejunte acrílico = 2 latas

**06/06/2018 = EMEB ZOBEIDE MARTINELLI BULGARELLI**

Manutenção

- Regulagem da descarga
- Troca de vedante de 3 torneiras do banheiro
- Troca de vedante de 1 torneira da cozinha

Material

- Torneira de esfera ½ de jardim
- Canopla da descarga

**07/06/2018 = EMEB CARLOS NOBRE ROSA**

Manutenção

- Regulagem da descarga

Material

- Tampa de vaso sanitário = 8 unid
- Reparo da válvula de descarga = 3 unid
- Torneira de jardim de esfera ½ = 1 unid
- Cifão = 2 unid

**08/06/2018 = EMEB LUIZ ANTONIO BERNAL**

Manutenção

- Troca de torneira de parede da cozinha = 1 unid
- Troca de vedante de torneira ½ = 3 unid

Material

- Tampa de vaso sanitário = 8 unid
- Reparo da válvula de descarga = 3 unid
- Torneira de jardim de esfera ½ = 1 unid
- Cifão = 2 unid

**08/06/2018 = EMEB SENHORA APARECIDA**

Manutenção

- Troca de cifão = 3 unid
- Instalação de tampa de vaso sanitário