

Relatório Encanador - Leocadio

LOTEAMENTO PQ DAS ARARAS

28/05 A 30/05

- Execução de rede de água de 2"
- Derivação de esgoto 4"
- Derivação de água pead

01/06/2018

- Derivação de esgoto 4 " = 7 unid

02/06/2018

- Derivação de água pead = 7 unid

03/06/2018

- Finalizando a infra estrutura

05/06/2018 = EMEB SENHORA APARECIDA

Material

- Tampa para vaso sanitário = 8 unid
- Cifão = 6 unid
- Canopla de válvula de descarga

06/06/2018 = EMEB DR EDGARD PALMA TRAVASSOS

Manutenção

- Regulagem da descarga

Material

- Canopla da descarga = 2 unid
- Tampa de vaso sanitário = 4 unid

06/06/2018 = EMEB CORONEL VAZ

Material

- Tampa de vaso sanitário = 8 unid
- Canopla da descarga = 5 unid

Manutenção

- Regulagem da descarga

06/06/2018 = EMEB EDGARD D'AMCO

Manutenção

- Regulagem da descarga

Material

- Silicone = 1 tubo
- Cifão = 4 unid

-Rejunte acrílico = 2 latas

06/06/2018 = EMEB ZOBEBEIDE MARTINELLI BULGARELLI

Manutenção

-Regulagem da descarga

-Troca de vedante de 3 torneiras do banheiro

-Troca de vedante de 1 torneira da cozinha

Material

-Torneira de esfera ½ de jardim

-Canopla da descarga

07/06/2018 = EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

-Regulagem da descarga

Material

-Tampa de vaso sanitário = 8 unid

-Reparo da válvula de descarga = 3 unid

-Torneira de jardim de esfera ½ = 1 unid

-Cifão = 2 unid

08/06/2018 = EMEB LUIZ ANTONIO BERNAL

Manutenção

-Troca de torneira de parede da cozinha = 1 unid

-Troca de vedante de torneira ½ = 3 unid

Material

-Tampa de vaso sanitário = 8 unid

-Reparo da válvula de descarga = 3 unid

-Torneira de jardim de esfera ½ = 1 unid

-Cifão = 2 unid

08/06/2018 = EMEB SENHORA APARECIDA

Manutenção

-Troca de cifão = 3 unid

-Instalação de tampa de vaso sanitário

11/06/2018 - EMEB CCI – SANTINHA GAGLIARDI RIVA

Manutenção

-Regulagem de válvula

Material e serviços pendente

-Tampa de vaso sanitário grande = 3 unid

-Veda anel = 1 unid

-Tubo de ligação flexível SPUD = 1 unid

-Canopla de válvula de descarga = 4 unid

12/06/2018 – EMEB PAULO FREIRE

Material e serviços pendente

-Tampa de vaso sanitário grande = 10 unid

-Canopla de válvula de descarga = 3 unid

-Vaso sanitário adulto = 1 unid

-Reparo de válvula Docol = 1 unid

-Rejunte da cuba da cozinha

12/06/2018 – EMEB CIAF VII ALICE KAMLA

Manutenção

-Regulagem de válvula de descarga

-Troca do flexível $\frac{1}{2}$ do lavatório = 1 unid

-Instalação de canopla da descarga = 1 unid

-Troca de vedante da torneira lavatório = 4 unid

Material e serviços pendente

-Canopla da válvula de descarga = 2 unid

-Vaso sanitário pequeno = 2 unid

-Tampa de vaso sanitário pequeno = 5 unid

-Torneira para cozinha de mesa = 2 unid

-Cifão = 6 unid

-Torneira de esfera jardim = 1 unid

-Redução de $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = 2$ unid

-Torneira de lavatório $\frac{1}{2} = 2$ unid

-Tampa de vaso sanitário grande = 4 unid

-Veda anel = 4 unid

-Tubo de ligação flexível = 4 unid

12/06/2018 – EMEB CIAF II HONÓRIO CARDOSO

Manutenção

-Troca de flexível = 1 unid

-Troca de torneira $\frac{1}{2}$ esfera jardim = 1 unid

-Troca de vedante da torneira $\frac{1}{2} = 4$ unid

-Regulagem de válvula = 6 unid

-Regulagem de canopla = 1 unid

12/06/2018 – EMEB CIAF II HONÓRIO CARDOSO

Material e serviços pendente

-Canopla da válvula de descarga = 4 unid

-Tampa de vaso sanitário grande = 3 unid

-Redução de $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = 1$ unid

13/06/2018 – EMEB “FLORASSU FERNANDES DOS SANTOS”

Manutenção

- Regulagem de caixa de descarga = 1 unid
- Troca de vedante torneira 1/2 = 1 unid

Material e serviços pendente

- Torneira ½ esfera de jardim = 1 unid
- Canopla da válvula Hydra = 3 unid
- Torneira para cozinha ½ parede = 1 unid
- Tampa de vaso sanitário pequeno = 1 unid

14/06/2018 – EMEB ADEMIR APARECIDO CORREA

Manutenção

- Troca de vedante torneira 1/2 = 3 unid
- Troca de torneira ½ esfera jardim = 2 unid
- Redução ¾ x ½ = 1 unid
- Instalação de canopla da válvula descarga = 2 unid

Material e serviços pendente

- Torneira da cozinha de parede 1/2 = 2 unid
- Redução ¾ x ½ = 2 unid
- Canopla da válvula Hydra = 3 unid
- Torneira ½ esfera jardim = 1 unid
- Rejunte na pia do berçário e cozinha

14/06/2018 – EMEB TEREZA NORONHA DE CARVALHO

Manutenção

- Troca da canopla da válvula = 3 unid
- Troca de tampa do vaso sanitário grande = 6 unid
- Troca de vedante de torneira ½ = 3 unid

Material e serviços pendente

- Instalação de vaso sanitário grande = 3 unid
- Veda anel = 3 unid
- Tubo de ligação flexível = 3 unid
- Refazer saída do bebedouro de água da quadra

15/06/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

Manutenção

18/06/2018 - EMEB CIAF II – HONÓRIO CARDOSO

Manutenção

- Canopla da válvula de descarga Docol = 3 unid
- Torneira ½ esfera jardim = 1 unid
- Redução ¾ x ½ = 1 unid
- Tampa de vaso sanitário gde. = 1 unid

18/06/2018 – EMEB JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO (JOAQUIM SOROCABANO)

Manutenção

- Regulagem da válvula de descarga

Material e serviços pendente

- Canopla da válvula de descarga Docol = 3 unid

- Torneira de lavatório ½ = 3 unid

- Flexível ½ = 3 unid

- Tampa de vaso sanitário peq. = 2 unid

18/06/2018 – EMEB CIAF VI ANDRÉA APARECIDA AMÂNCIO

Manutenção

-Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços pendente

- Sifão = 2 unid

- Canopla da válvula de descarga hidra = 6 unid

- Tampa de vaso sanitário peq. = 6 unid

- Tampa de vaso sanitário gde. = 6 unid

- Reparo da válvula de descarga hidra – 6 unid

- Torneira ½ esfera jardim = 4 unid

- Vaso sanitário peq. = 2 unid

- Veda anel vaso sanitário = 2 unids

- Redução ¾ x ½ = 1 unid

- Cuba de lavatório gde = 1 unid

- Bebedouro de agua rejuntar

- Saida de agua pluvial entupida

- Ralo da cozinha entupido

19/06/2018 – EMEB AMADEU LESSI

Manutenção

-Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços pendente

- Canopla de válvula de descarga docol = 6 unid

- Sifão = 2 unid

- Tampa de vaso sanitário gde = 10 unid

- Reparo para válvula de descarga docol = 4 unid

- Torneira para lavatório ½ = 3 unid

- Acabamento para registro = 3 unid

19/06/2018 – EMEB MARIO DE STÉFANI

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga hidra

- Troca de canopla de válvula de descarga hidra

Material e serviços pendente

- Tampa de vaso sanitário peq = 12 unid
- Tampa de vaso sanitário gde = 6 unid
- Prolongador curto $\frac{1}{2}$ = 1 unid
- Sifão = 3 unid
- Vedante $\frac{1}{2}$ = 6unid

19/06/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA CASTRO E TÓDARO

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

Material e serviço pendente

- Tampa de vaso sanitário peq = 6 unid
- Tampa de vaso sanitário gde = 4 unid
- Vaso sanitário peq = 1 unid
- Veda anel = 1 unid
- Torneira $\frac{1}{2}$ esfera jardim – 1 unid
- Lavatório de banheiro berçário rejunte
- Pia da cozinha com infiltração

19/06/2018 – EMEB WALTER BARIONI

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços pendentes

- Canopla da válvula de descarga docol = 7 unid
- Tampa de vaso sanitário gde = 4 unid
- Reparo de válvula de descarga docol = 7 unid
- Torneira $\frac{1}{2}$ esfera jardim = 1 unid
- Redução $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$ = 1 unid
- Torneira $\frac{1}{2}$ de parede para cozinha = 2 unid
- Mictório entupido
- Infiltração pia da cozinha

19/06/2018 – EMEB ZOBEBEIDE MARTINELLI BULGARELLI

Material e serviços pendente

- Acabamento para registro = 1 unid
- Canopla para válvula descarga docol = 1 unid
- Torneira $\frac{1}{2}$ lavatório = 2 unid

19/06/2018 – EMEB SÃO SEBASTIÃO

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços pendente

- Reparo de válvula docol = 1 unid
- Reparo de válvula hidra = 1 unid

- Canopla de válvula de descarga docol = 1 unid
- Canopla de válvula de descarga hidra = 1 unid
- Torneira $\frac{1}{2}$ parede para tanque longo = 1 unid
- Torneira $\frac{1}{2}$ esfera jardim = 1 unid
- Vedante $\frac{1}{2}$ = 5 unid
- Vedante $\frac{3}{4}$ = 3 unid
- Luva de redução longa $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ = 2 unid
- Redução $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ = 2 unid

19/06/2018 – EMEB CIAF V - AURÉLIO NIERO

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços pendente

- Canopla da válvula de descarga docol = 2 unid
- Canopla da válvula de descarga hidra = 5 unid
- Torneira $\frac{1}{2}$ esfera jardim = 3 unid
- Torneira $\frac{1}{2}$ lavatório = 4 unid
- Vedante $\frac{1}{2}$ = 5 unid
- Válvula americana lavatório = 2 unid
- Cuba lavatório = 2 unid
- Reparo de válvula de descarga hidra = 5 unid
- Massa de calafeta = 1 unid
- Redução $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ = 2 unid
- Vaso entupido gde = 1 unid

19/06/2018 – EMEB TEREZA NORONHA DE CARVALHO

Manutenção

- Troca da canopla da válvula = 3 unid
- Troca de tampa do vaso sanitário grande = 6 unid
- Troca de vedante de torneira $\frac{1}{2}$ = 3 unid

Material e serviços pendente

- Instalação de vaso sanitário grande = 3 unid
- Veda anel = 3 unid
- Tubo de ligação flexível = 3 unid
- Refazer saída do bebedouro de água da quadra

20/06/2018 – EMEB ROSA DE ALMEIDA LOPES

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços pendentes

- Vedante $\frac{1}{2}$ para torneira = 7 unid
- Vedante $\frac{3}{4}$ para torneira = 7 unid
- Torneira $\frac{1}{2}$ para lavatório = 1 unid

- Canopla para válvula de descarga docol = 2 unid
- Torneira ½ esfera jardim = 3 unid
- Torneira ½ de parede pia cozinha = 1 unid
- Registro ¾ de esfera = 1 unid
- Vaso entupido
- Rejunte do bebedouro externo – infiltração

20/06/2018 – EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços pendente

- Canopla para válvula de descarga docol = 2 unid
- Vedante ½ = 8 unid
- Torneira ½ de parede pia de cozinha = 1 unid
- Sifão = 5 unid
- Prolongador ½ longo = 2 unid
- Massa de calafeta

21/06/2018 – EMEB TEREZA NORONHA DE CARVALHO

- Instalação de lousa
- Retirada de lousa
- Troca fechadura banheiro
- Montagem mesa professores

21/06/2018 – EMEB ADEMIR APARECIDO CORREIA

- Montar prateleiras cozinha = 3 unid
- Lubrificar todas a janelas

22/06/2018 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI BULGARELLI

Manutenção

- Troca de torneira ½ de lavatório bico móvel = 2 unid
- Troca de canopla da válvula de descarga = 1unid
- Troca de acabamento do registro do chuveiro = 1 unid

RELATORIO SEMANAL – 29/06/18

25/06/2018 - EMEB CIAF I – LUIZ ANTONI BERNAL

Manutenção

- Limpeza de calha

25/06/2018 – EMEB SENHORA APARECIDA

Manutenção

- Limpeza de calha

25/06/2018 – EMEB CIAF IV – LUIZ ANTONIO BERNAL

Manutenção

- Limpeza de calha

25/06/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA CASTRO E TÓDARO

Manutenção

- Limpeza de calha

26/06/2018 – CIAF V – AURÉLIO NIERO

Manutenção

- Limpeza de calha

26/06/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

- Limpeza de calha

26/06/2018- EMEB CCI SANTINHA GAGLIARDI RIVA

Manutenção

- Limpeza de calha

26/06/2018 – EMEB SÃO SEBASTIÃO

Manutenção

- Limpeza de calha

27/06/2018- EMEB “ DR. EDGRA PALMA TRAVASSOS”

Manutenção

- Limpeza de calha

28/06/2018 – EMEB MILTON MATTOS BRAGA

Manutenção

- Limpeza de calha

28/06/2018 – EMEB MARIO DE STÉFANI

Manutenção

- Limpeza de calha

28/06/2018 – EMEB JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO (JOAQUIM SOROCABANO)

Manutenção

- Limpeza de calha

Material e serviços pendentes

- Troca de telha Eternit – 2 unid

28/06/2018 – EMEB AMADEU LESSI

Manutenção

- Limpeza de calha

28/06/2018 – EMEB EDGAR D'AMICO

Manutenção

- Limpeza de calha

28/06/2018 – EMEB ZUBEIDE MARTINELLI BULGARELI

Manutenção

- Limpeza de calha

28/06/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

Manutenção

- Limpeza de calha

29/06/2018 – EMEB CIAF VI ANDRÉA APARECIDA AMÂNCIO

Manutenção

- Limpeza de calha

29/06/2018 – EMEB ZUBEIDE MARTINELLI BULGARELI

Manutenção

- Troca da torneira de lavatório (banheiro fem.) – 1 unid

29/06/2018 – EMEB PAULO FREIRE

Manutenção

- Limpeza de calha

29/06/2018 – EMEB CIAI VII ALICE KAMLA

Manutenção

- Limpeza de calha

29/06/2018 - EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

Manutenção

- Limpeza de calha

29/06/2018 – EMEB MANOEL GONÇALVES

Manutenção

- Limpeza de calha

29/06/2018 – EMEB CIAF II HONÓRIO CARDOSO

Manutenção

- Limpeza de calha

29/06/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

Manutenção

- Limpeza de calha

RELATORIO SEMANAL – 06/07/2018

02/07/2018 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Manutenção

- Regulagem da válvula de descarga
- Troca de sifão

03/07/2018 – EMEB TEREZA NORONHA DE CARVALHO

Manutenção

- Limpeza de calha

03/07/2018 – EMEB ADEMIR APARECIDO CORREA

Manutenção

- Limpeza de calha
- Troca de reparo de válvula

03/07/2018 – EMEB WALTER BARIONI

Manutenção

- Limpeza de calha

03/07/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO NIERO

Manutenção

- Limpeza de calha

04/07/2018 – EMEB ROSA DE ALMEIDA LOPES

Manutenção

- Limpeza de calha

04/07/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO NIERO

Manutenção

- Troca de vedante de torneira ½ lavatório

05/07/2018 – LOTEAMENTO MONTERREY

Manutenção

- Serviço de terraplanagem

20/07/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA CASTRO E TÓDARO

- Troca de torneira ½ lavatório banheiro funcionários (bico móvel)– 1 unid.
- Troca de flexível ½ de 0,40 cm – 1 unid.
- Troca de flexível ½ de 0,30 cm – 1 unidade
- Troca de tampa de vaso sanitário adulto funcionários – 3 unidades
- Troca de vedante ½ torneira lavatório berçário – 4 unidades
- Troca de vedante ½ registro do chuveiro berçário – 2 unidades
- Troca de vedante ½ torneira bebedouro berçário – 4 unidades
- Instalação de barra de suporte 0,60 cm berçário – 2 unidades
- Instalação de mão francesa berçário – 1 unidade
- Auxílio nas trocas de lâmpadas pelo electricista
- Instalação de suporte para pendurar bolsa escolar – 1 unidade

Material e serviços pendentes

- Prolongador ½ cromada para berçário – longo – 4 unidades
- Prolongador cromado para cozinha – longo – 4 unidades
- Vaso sanitário infantil – 1 unidade
- Tampa de vaso sanitário infantil – 3 unidades
- Veda anel – 1 unidade
- Tubo de ligação – SPUD – 1 unidade
- Infiltração no piso do banheiro do berçário

20/07/2018 – EMEB AMADEU LESSI

Manutenção

- Auxílio ao serralheiro no conserto da porta

20/07/2018 – EMEB CIAF VII ALICE KAMLA

Manutenção

- Auxílio ao serralheiro no conserto da porta

23/07/2018 – EMEB CIAF I LUIZ ANTONIO BERNAL

Manutenção

- Auxílio ao electricista na instalação de tomada para micro-ondas

23/07/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

Manutenção

- Auxílio ao electricistas na instalação de ventilador e nas trocas de lâmpadas.

24/07/2018 – EMEB CIAF II HONORIO CARDOSO

Manutenção

- Troca de vedante de ¾ torneira lavatório
- Troca de torneira ½ jardim esfera

25/07/2018 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI BULGARELLI

Manutenção

- Auxílio ao serralheiro no conserto da porta

25/07/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

Manutenção

- Auxílio ao electricista na troca de lâmpadas

26/07/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

Manutenção

- Auxílio ao electricista na troca de lâmpadas e na troca de espelho de tomada
- Troca de flexível ½ na caixa acoplada do vaso sanitário – 1 unidade

26/07/2018 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI BULGARELLI

Manutenção

- Auxílio ao electricista na troca de lâmpadas