

## RELATÓRIO ENCANADOR LEOCADIO

LOTEAMENTO PQ DAS ARARAS

28/05 A 30/05

-Execução de rede de água de 2"

-Derivação de esgoto 4"

-Derivação de água pead

01/06/2018

-Derivação de esgoto 4 " = 7 unid

02/06/2018

-Derivação de água pead = 7 unid

03/06/2018

-Finalizando a infra estrutura

05/06/2018 = EMEB SENHORA APARECIDA

Material

-Tampa para vaso sanitário = 8 unid

-Cifão = 6 unid

-Canopla de válvula de descarga

06/06/2018 = EMEB DR EDGARD PALMA

TRAVASSOS

Manutenção

-Regulagem da descarga

Material

-Canopla da descarga = 2 unid

-Tampa de vaso sanitário = 4 unid

06/06/2018 = EMEB CORONEL VAZ

Material

-Tampa de vaso sanitário = 8 unid

-Canopla da descarga = 5 unid

Manutenção

-Regulagem da descarga

06/06/2018 = EMEB EDGARD D'AMCO

Manutenção

-Regulagem da descarga

Material

-Silicone = 1 tubo

-Cifão = 4 unid

-Rejunte acrílico = 2 latas

06/06/2018 = EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

BULGARELLI

Manutenção

-Regulagem da descarga

-Troca de vedante de 3 torneiras do

banheiro

-Troca de vedante de 1 torneira da cozinha

Material

-Torneira de esfera ½ de jardim

-Canopla da descarga

07/06/2018 = EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

-Regulagem da descarga

Material

-Tampa de vaso sanitário = 8 unid

-Reparo da válvula de descarga = 3 unid

-Torneira de jardim de esfera ½ = 1 unid

-Cifão = 2 unid

08/06/2018 = EMEB LUIZ ANTONIO

BERNAL

Manutenção

-Troca de torneira de parede da cozinha = 1 unid

-Troca de vedante de torneira ½ = 3 unid

Material

-Tampa de vaso sanitário = 8 unid

-Reparo da válvula de descarga = 3 unid

-Torneira de jardim de esfera ½ = 1 unid

-Cifão = 2 unid

08/06/2018 = EMEB SENHORA APARECIDA

Manutenção

-Troca de cifão = 3 unid

-Instalação de tampa de vaso sanitário

LOTEAMENTO PQ DAS ARARAS

28/05 A 30/05

-Execução de rede de água de 2"

-Derivação de esgoto 4"

-Derivação de água pead

01/06/2018

-Derivação de esgoto 4 " = 7 unid

02/06/2018

-Derivação de água pead = 7 unid

03/06/2018

-Finalizando a infra estrutura

05/06/2018 = EMEB SENHORA APARECIDA

Material

-Tampa para vaso sanitário = 8 unid

-Cifão = 6 unid

-Canopla de válvula de descarga

06/06/2018 = EMEB DR EDGARD PALMA

TRAVASSOS

Manutenção

-Regulagem da descarga

Material

-Canopla da descarga = 2 unid

-Tampa de vaso sanitário = 4 unid

06/06/2018 = EMEB CORONEL VAZ

Material

-Tampa de vaso sanitário = 8 unid

-Canopla da descarga = 5 unid

Manutenção

-Regulagem da descarga

06/06/2018 = EMEB EDGARD D'AMCO

Manutenção

-Regulagem da descarga

Material

-Silicone = 1 tubo

-Cifão = 4 unid

-Rejunte acrílico = 2 latas

06/06/2018 = EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

BULGARELLI

Manutenção

-Regulagem da descarga

-Troca de vedante de 3 torneiras do

banheiro

-Troca de vedante de 1 torneira da cozinha

Material

-Torneira de esfera ½ de jardim

-Canopla da descarga

07/06/2018 = EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

-Regulagem da descarga

Material

-Tampa de vaso sanitário = 8 unid

-Reparo da válvula de descarga = 3 unid

-Torneira de jardim de esfera ½ = 1 unid

-Cifão = 2 unid

08/06/2018 = EMEB LUIZ ANTONIO

BERNAL

Manutenção

-Troca de torneira de parede da cozinha = 1 unid

-Troca de vedante de torneira ½ = 3 unid

Material

-Tampa de vaso sanitário = 8 unid

-Reparo da válvula de descarga = 3 unid

-Torneira de jardim de esfera ½ = 1 unid

-Cifão = 2 unid

08/06/2018 = EMEB SENHORA APARECIDA

Manutenção

-Troca de cifão = 3 unid

-Instalação de tampa de vaso sanitário

11/06/2018 - EMEB CCI – SANTINHA

GAGLIARDI

RIVA

Manutenção

-Regulagem de válvula

Material e serviços pendente

-Tampa de vaso sanitário grande = 3 unid

-Veda anel = 1 unid

-Tubo de ligação flexível SPUD = 1 unid

-Canopla de válvula de descarga = 4 unid

12/06/2018 – EMEB PAULO FREIRE

Material e serviços pendente

-Tampa de vaso sanitário grande = 10 unid

-Canopla de válvula de descarga = 3 unid

-Vaso sanitário adulto = 1 unid

-Reparo de válvula Docol = 1 unid

-Rejunte da cuba da cozinha

12/06/2018 – EMEB CIAF VII ALICE KAMLA

Manutenção

-Regulagem de válvula de descarga

-Troca do flexível ½ do lavatório = 1 unid

-Instalação de canopla da descarga = 1 unid

-Troca de vedante da torneira lavatório = 4 unid

Material e serviços pendente

-Canopla da válvula de descarga = 2 unid

-Vaso sanitário pequeno = 2 unid

-Tampa de vaso sanitário pequeno = 5 unid

-Torneira para cozinha de mesa = 2 unid

-Cifão = 6 unid

-Torneira de esfera jardim = 1 unid

-Redução de ¾ x ½ = 2 unid

-Torneira de lavatório ½ = 2 unid

-Tampa de vaso sanitário grande = 4 unid

-Veda anel = 4 unid

-Tubo de ligação flexível = 4 unid

12/06/2018 – EMEB CIAF II HONÓRIO

CARDOSO

Manutenção

-Troca de flexível = 1 unid

-Troca de torneira ½ esfera jardim = 1 unid

-Troca de vedante da torneira ½ = 4 unid

-Regulagem de válvula = 6 unid

-Regulagem de canopla = 1 unid

12/06/2018 – EMEB CIAF II HONÓRIO

CARDOSO

Material e serviços pendente

-Canopla da válvula de descarga = 4 unid

-Tampa de vaso sanitário grande = 3 unid

-Redução de ¾ x ½ = 1 unid

13/06/2018 – EMEB “FLORASSU

FERNANDES DOS

SANTOS”

Manutenção

-Regulagem de caixa de descarga = 1 unid

-Troca de vedante torneira 1/2 = 1 unid

Material e serviços pendente

-Torneira ½ esfera de jardim = 1 unid

-Canopla da válvula Hydra = 3 unid

-Torneira para cozinha ½ parede = 1 unid

-Tampa de vaso sanitário pequeno = 1 unid

14/06/2018 – EMEB ADEMIR APARECIDO

CORREA

Manutenção

-Troca de vedante torneira 1/2 = 3 unid

-Troca de torneira ½ esfera jardim = 2 unid

-Redução ¾ x ½ = 1 unid

-Instalação de canopla da válvula descarga = 2 unid

Material e serviços pendente

-Torneira da cozinha de parede 1/2 = 2 unid

-Redução  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = 2$  unid

-Canopla da válvula Hydra = 3 unid

-Torneira  $\frac{1}{2}$  esfera jardim = 1 unid

-Rejunte na pia do berçário e cozinha

14/06/2018 – EMEB TEREZA NORONHA DE

CARVALHO

Manutenção

-Troca da canopla da válvula = 3 unid

-Troca de tampa do vaso sanitário grande =  
6 unid

-Troca de vedante de torneira  $\frac{1}{2}$  = 3 unid

Material e serviços pendente

-Instalação de vaso sanitário grande = 3  
unid

-Veda anel = 3 unid

-Tubo de ligação flexível = 3 unid

-Refazer saída do bebedouro de água da  
quadra

15/06/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

Manutenção

18/06/2018 - EMEB CIAF II – HONÓRIO

CARDOSO

Manutenção

- Canopla da válvula de descarga Docol = 3  
unid

- Torneira  $\frac{1}{2}$  esfera jardim = 1 unid

- Redução  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = 1$  unid

- Tampa de vaso sanitário gde. = 1 unid

18/06/2018 – EMEB JOAQUIM FERNANDES

RIBEIRO

( JOAQUIM SOROCABANO)

Manutenção

- Regulagem da válvula de descarga

Material e serviços pendente

- Canopla da válvula de descarga Docol = 3

unid

- Torneira de lavatório  $\frac{1}{2}$  = 3 unid

- Flexível  $\frac{1}{2}$  = 3 unid

- Tampa de vaso sanitário peq. = 2 unid

18/06/2018 – EMEB CIAF VI ANDRÉA

APARECIDA

AMÂNCIO

Manutenção

-Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços pendente

- Sifão = 2 unid

- Canopla da válvula de descarga hidra = 6  
unid

- Tampa de vaso sanitário peq. = 6 unid

- Tampa de vaso sanitário gde. = 6 unid

- Reparo da válvula de descarga hidra – 6  
unid

- Torneira  $\frac{1}{2}$  esfera jardim = 4 unid

- Vaso sanitário peq. = 2 unid

- Veda anel vaso sanitário = 2 unids

- Redução  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = 1$  unid

- Cuba de lavatório gde = 1 unid

- Bebedouro de agua rejuntar

- Saida de agua pluvial entupida

- Ralo da cozinha entupido

19/06/2018 – EMEB AMADEU LESSI

Manutenção

-Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços

- Tampa de vaso sanitário peq = 12 unid

- Tampa de vaso sanitário gde = 6 unid

- Prolongador curto  $\frac{1}{2}$  = 1 unid

- Sifão = 3 unid

- Vedante  $\frac{1}{2}$  = 6unid

19/06/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA

CASTRO E

TÓDARO

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

Material e serviço pendente

- Tampa de vaso sanitário peq = 6 unid

- Tampa de vaso sanitário gde = 4 unid

- Vaso sanitário peq = 1 unid

- Veda anel = 1 unid

- Torneira ½ esfera jardim – 1 unid

- Lavatório de banheiro berçário rejunte

- Pia da cozinha com infiltração

19/06/2018 – EMEB WALTER BARIONI

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços pendentes

- Canopla da válvula de descarga docol = 7

unid

- Tampa de vaso sanitário gde = 4 unid

- Reparo de válvula de descarga docol = 7

unid

- Torneira ½ esfera jardim = 1 unid

- Redução ¾ x ½ = 1 unid

- Torneira ½ de parede para cozinha = 2

unid

- Mictório entupido

- Infiltração pia da cozinha

19/06/2018 – EMEB ZOBÉIDE MARTINELLI

BULGARELLI

Material e serviços pendente

- Acabamento para registro = 1 unid

- Canopla para válvula descarga docol = 1

unid

- Torneira ½ lavatório = 2 unid

19/06/2018 – EMEB SÃO SEBASTIÃO

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços pendente

- Reparo de válvula docol = 1 unid

- Reparo de válvula hidra = 1 unid

- Canopla de válvula de descarga docol = 1 unid

- Canopla de válvula de descarga hidra = 1 unid

- Torneira ½ parede para tanque longo = 1 unid

- Torneira ½ esfera jardim = 1 unid

- Vedante ½ = 5 unid

- Vedante ¾ = 3 unid

- Luva de redução longa ¾ x ½ = 2 unid

- Redução ¾ x ½ = 2 unid

19/06/2018 – EMEB CIAF V - AURÉLIO

NIERO

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços pendente

- Canopla da válvula de descarga docol = 2 unid

- Canopla da válvula de descarga hidra = 5 unid

- Torneira ½ esfera jardim = 3 unid

- Torneira ½ lavatório = 4 unid

- Vedante ½ = 5 unid

- Válvula americana lavatório = 2 unid

- Cuba lavatório = 2 unid

- Reparo de válvula de descarga hidra = 5 unid

- Massa de calafeta = 1 unid

- Redução ¾ x ½ = 2 unid

- Vaso entupido gde = 1 unid

19/06/2018 – EMEB TEREZA NORONHA DE  
CARVALHO

Manutenção

- Troca da canopla da válvula = 3 unid
- Troca de tampa do vaso sanitário grande = 6 unid

- Troca de vedante de torneira  $\frac{1}{2}$  = 3 unid

Material e serviços pendente

- Instalação de vaso sanitário grande = 3 unid

- Veda anel = 3 unid

- Tubo de ligação flexível = 3 unid

- Refazer saída do bebedouro de água da quadra

20/06/2018 – EMEB ROSA DE ALMEIDA  
LOPES

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços pendentes

- Vedante  $\frac{1}{2}$  para torneira = 7 unid

- Vedante  $\frac{3}{4}$  para torneira = 7 unid

- Torneira  $\frac{1}{2}$  para lavatório = 1 unid

- Canopla para válvula de descarga docol =

2 unid

- Torneira  $\frac{1}{2}$  esfera jardim = 3 unid

- Torneira  $\frac{1}{2}$  de parede pia cozinha = 1 unid

- Registro  $\frac{3}{4}$  de esfera = 1 unid

- Vaso entupido

- Rejunte do bebedouro externo –

infiltração

20/06/2018 – EMEB ZILDA ARNS

NEUMANN

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços pendente

- Canopla para válvula de descarga docol = 2 unid

- Vedante  $\frac{1}{2}$  = 8 unid

- Torneira  $\frac{1}{2}$  de parede pia de cozinha = 1 unid

- Sifão = 5 unid

- Prolongador  $\frac{1}{2}$  longo = 2 unid

- Massa de calafeta

21/06/2018 – EMEB TEREZA NORONHA DE  
CARVALHO

- Instalação de lousa

- Retirada de lousa

- Troca fechadura banheiro

- Montagem mesa professores

21/06/2018 – EMEB ADEMIR APARECIDO  
CORREIA

- Montar prateleiras cozinha = 3 unid

- Lubrificar todas a janelas

22/06/2018 – EMEB ZOBÉIDE MARTINELLI  
BULGARELLI

Manutenção

- Troca de torneira  $\frac{1}{2}$  de lavatório bico

- móvel = 2

unid

- Troca de canopla da válvula de descarga =

1unid

- Troca de acabamento do registro do

- chuveiro = 1

unid

RELATORIO SEMANAL – 29/06/18

25/06/2018 - EMEB CIAF I – LUIZ ANTONI

BERNAL

Manutenção

- Limpeza de calha

25/06/2018 – EMEB SENHORA APARECIDA

Manutenção

- Limpeza de calha

25/06/2018 – EMEB CIAF IV – LUIZ

ANTONIO

BERNAL

Manutenção

- Limpeza de calha

25/06/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA

CASTRO E

TÓDARO

Manutenção

- Limpeza de calha

26/06/2018 – CIAF V – AURÉLIO NIERO

Manutenção

- Limpeza de calha

26/06/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

- Limpeza de calha

26/06/2018- EMEB CCI SANTINHA

GAGLIARDI RIVA

Manutenção

- Limpeza de calha

26/06/2018 – EMEB SÃO SEBASTIÃO

Manutenção

- Limpeza de calha

27/06/2018- EMEB “ DR. EDGRA PALMA

TRAVASSOS”

Manutenção

- Limpeza de calha

28/06/2018 – EMEB MILTON MATTOS

BRAGA

Manutenção

- Limpeza de calha

28/06/2018 – EMEB MARIO DE STÉFANI

Manutenção

- Limpeza de calha

28/06/2018 – EMEB JOAQUIM FERNANDES

RIBEIRO

(JOAQUIM SOROCABANO)

Manutenção

- Limpeza de calha

Material e serviços pendentes

- Troca de telha Eternit – 2 unid

28/06/2018 – EMEB AMADEU LESSI

Manutenção

- Limpeza de calha

28/06/2018 – EMEB EDGAR D’AMICO

Manutenção

- Limpeza de calha

28/06/2018 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

BULGARELI

Manutenção

- Limpeza de calha

28/06/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

Manutenção

- Limpeza de calha

29/06/2018 – EMEB CIAF VI ANDRÉA

APARECIDA

AMÂNCIO

Manutenção

- Limpeza de calha

29/06/2018 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

BULGARELI

Manutenção

- Troca da torneira de lavatório (banheiro  
fem.) – 1

unid

29/06/2018 – EMEB PAULO FREIRE

Manutenção

- Limpeza de calha

29/06/2018 – EMEB CIAI VII ALICE KAMLA

Manutenção

- Limpeza de calha

29/06/2018 - EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

Manutenção

- Limpeza de calha

29/06/2018 – EMEB MANOEL GONÇALVES

Manutenção

- Limpeza de calha

29/06/2018 – EMEB CIAF II HONÓRIO

CARDOSO

Manutenção

- Limpeza de calha

29/06/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

Manutenção

- Limpeza de calha

RELATORIO SEMANAL – 06/07/2018

02/07/2018 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Manutenção

- Regulagem da válvula de descarga

- Troca de sifão

03/07/2018 – EMEB TEREZA NORONHA DE

CARVALHO

Manutenção

- Limpeza de calha

03/07/2018 – EMEB ADEMIR APARECIDO

CORREA

Manutenção

- Limpeza de calha

- Troca de reparo de válvula

03/07/2018 – EMEB WALTER BARIONI

Manutenção

- Limpeza de calha

03/07/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO

NIERO

Manutenção

- Limpeza de calha

04/07/2018 – EMEB ROSA DE ALMEIDA

LOPES

Manutenção

- Limpeza de calha

04/07/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO

NIERO

Manutenção

- Troca de vedante de torneira ½ lavatório

05/07/2018 – LOTEAMENTO MONTERREY

Manutenção

- Serviço de terraplanagem

20/07/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA

CASTRO E

TÓDARO

- Troca de torneira ½ lavatório banheiro

funcionários

(bico móvel)– 1 unid.

- Troca de flexível ½ de 0,40 cm – 1 unid.

- Troca de flexível ½ de 0,30 cm – 1

unidade

- Troca de tampa de vaso sanitário adulto

funcionários – 3 unidades

- Troca de vedante ½ torneira lavatório

berçário – 4

unidades

- Troca de vedante ½ registro do chuveiro

berçário –

2 unidades

- Troca de vedante ½ torneira bebedouro

berçário –

4 unidades

- Instalação de barra de suporte 0,60 cm

berçário –



2	- Auxilio ao electricista na instalação de tomada para micro-ondas
unidades	23/07/2018 – EMEB ARMANDO LERRO
- Instalação de mão francesa berçário – 1 unidade	Manutenção
- Auxilio nas trocas de lâmpadas pelo electricista	- Auxilio ao electricistas na instalação de ventilador e nas trocas de lâmpadas.
- Instalação de suporte para pendurar bolsa escolar	24/07/2018 – EMEB CIAF II HONORIO CARDOSO
–	Manutenção
1 unidade	- Troca de vedante de $\frac{3}{4}$ torneira lavatório
Material e serviços pendentos	- Troca de torneira $\frac{1}{2}$ jardim esfera
- Prolongador $\frac{1}{2}$ cromada para berçário – longo – 4 unidades	25/07/2018 – EMEB ZOBEBIDE MARTINELLI BULGARELLI
- Prolongador cromado para cozinha – longo – 4 unidades	Manutenção
- Vaso sanitário infantil – 1 unidade	- Auxilio ao serralheiro no conserto da porta
- Tampa de vaso sanitário infantil – 3 unidades	25/07/2018 – EMEB ARMANDO LERRO
- Veda anel – 1 unidade	Manutenção
- Tubo de ligação – SPUD – 1 unidade	- Auxilio ao electricista na troca de lâmpadas
- Infiltração no piso do banheiro do berçário	26/07/2018 – EMEB ARMANDO LERRO
20/07/2018 – EMEB AMADEU LESSI	Manutenção
Manutenção	- Auxilio ao electricista na troca de lâmpadas e na troca de espelho de tomada
- Auxilio ao serralheiro no conserto da porta	- Troca de flexível $\frac{1}{2}$ na caixa acoplada do vaso sanitário – 1 unidade
20/07/2018 – EMEB CIAF VII ALICE KAMLA	26/07/2018 – EMEB ZOBEBIDE MARTINELLI BULGARELLI
Manutenção	Manutenção
- Auxilio ao serralheiro no conserto da porta	- Auxilio ao electricista na troca de lâmpadas
23/07/2018 – EMEB CIAF I LUIZ ANTONIO BERNAL	26/07/2018 – EMEB ZOBEBIDE MARTINELLI BULGARELLI
Manutenção	

Manutenção

- Auxílio ao electricista na troca de lâmpadas

RELATORIO SEMANAL – 24/08/2018 a

31/08/2018

24/08/2018 – EMURJA

Manutenção

- Colocação de cabos nas ferramentas

24/08/2018 – EMEB SENHORA APARECIDA

Manutenção

- Auxílio ao carpinteiro na medição de

corredor das

salas de aula para

substituir piso cerâmico

27/08/2018 – EMEB FLORASSU

FERNANDES DOS

SANTOS

Manutenção

- Troca de vedante ½ para torneira - 01

unidade

Material e serviços pendentos

- Acabamento de válvula de descarga hidra

luxo –

08

unidades

27/08/2018 – ESF – JOSÉ FRANCISCO

NUNO -

LUZITÂNIA

Manutenção

- Troca de vedante ½ para torneira – 02

unidades

28/08/2018 – CRAS PARQUE 1º DE MAIO

Manutenção

- Instalação de bacia inox na pia da cozinha

– 01

unidade

28/08/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA

CASTRO E

TÓDARO

Manutenção

- Troca de reparo da válvula de descarga

docal – 01

unidade

29/08/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

- Troca de torneira ½ de parede da cozinha

– 02

unidades

- Troca de torneira ½ jardim esfera – 01

unidade

- Troca de ralo 6 ½ - 01 unidade

- Troca de vedante ½ torneira bebedouro

de agua –

03 unidades

- Troca de vedante ¾ torneira bebedouro

de agua –

03 unidades

- Instalação de tampa de vaso sanitário

adulto – 09

unidades

- Prolongador ½ longo – 01 unidade

- Instalação de vaso sanitário

29/08/2018 – EMEB CCI SANTINHA

GAGLIARD RIVA

Manutenção

- Troca do cano de chuveiro da creche – 01

unidade

29/08/2018 – EMEB CIAF IV - ANTONIO

RICARDO

BENATTI

Manutenção

- Troca de vedante ½ torneira lavatório –

01

unidade

Material e serviços pendentes

- Troca de torneira ½ do lavatório – 01

unidade

29/08/2018 – EMEB MILTON MATTOS

BRAGA

Manutenção

- Troca do reparo da válvula do banheiro

masculino

dos professores

29/08/2018 – EMEB CIAF I V – ANTÔNIO

RICARDO

BENATTI

Manutenção

- Troca de torneira com vazamento

30/08/2018 – EMEB MILTON MATTOS

BRAGA

Manutenção

- Troca de tampa do vaso sanitário adulto

banheiro

dos prof.– 01 unidade

- Troca de tampa do vaso sanitário adulto

banheiro

masc.– 01 unidade

- Troca de reparo da válvula de descarga

hidra – 01

unidade

- Troca de reparo da válvula de descarga

docal – 01

unidade

30/08/2018 – CRAS PARQUE 1° DE MAIO

Manutenção

- Troca de tampa de vaso sanitário – 01

unidade

- Troca de tubo de ligação ajustável spud –

01

unidade

31/08/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO

NIERO

Manutenção

- Conserto de torneiras

RELATÓRIO SEMANAL 14/09/2018 a

20/09/2018

14/09/2018 = ROÇAMENTO

VIA DE ACESSO MAJOR HILÁRIO T.

PINHEIRO

17/09/2018 = ROÇAMENTO

VIA DE ACESSO MAJOR HILÁRIO T.

PINHEIRO

18/09/2018 = ROÇAMENTO

ÁREA VERDE PARQUE DOS LARANJAIS

19/09/2018 = ROÇAMENTO

ÁREA VERDE PARQUE DOS LARANJAIS

AVENIDA PORFESSOR VALDIR P. MORANO

20/09/2018 = ROÇAMENTO

AVENIDA PORFESSOR VALDIR P. MORANO

RELATORIO SEMANAL – 21/09/2018 a

28/09/2018

21/09/2018 – EMEB SENHORA APARECIDA

Manutenção

- Instalação de acabamento de válvula de

descarga

docal no banheiro masculino dos

funcionários – 01

unidade

21/09/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

- Instruir cavalete na abertura da rede de

esgoto da  
saída da pia da cozinha da sala dos  
professores  
21/09/2018 – GINÁSIO DE ESPORTES EDNO  
PEREIRA DOS SANTOS (JATOBÁ)

Manutenção

- Auxílio ao electricista na instalação do  
padrão de  
entrada de energia

21/09/2018 – EMEB CIAF V- AURÉLIO  
NIERO

Manutenção

- Troca de sifão da pia da cozinha – 01  
unidade  
- Limpeza do sifão da pia da cozinha – 01  
unidade

Material e serviços pendentes

- Afixar bacia de lavatório – 04 unidades  
- Torneira ½ para lavatório – 02 unidades  
- Massa plástica – 08 unidades

21/09/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

- Extensão de rede de esgoto 30 m – 05  
unidades

24/09/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

Manutenção

- Instalação de tampa de vaso sanitário do  
banheiro  
masculino – 05 unidades

24/09/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

- Montagem de sistema de drenagem do  
arcondicionado

24/09/2018 – EMEB ALICE KAMLA

Manutenção

- Troca de torneira ½ de esfera do filtro de  
água –

01

unidade

25/09/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

- Instalação de sifão na pia da sala dos  
professores –

01 unidade

25/09/2018 – EMEB CORONEL VAZ

Manutenção

- Sondagem de falta de água no bebedouro  
vertical

e

horizontal – 02 unidades

25/09/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO

NIERO

Manutenção

- Instalação de bebedouro de água na  
cozinha – 01

unidade

26/09/2018 – EMEB MÁRO DE STÉFANI

Manutenção

- Troca de torneira ½ de mesa na pia do  
berçário I –

01 unidade

- Retirou vazamento das banheiras do  
berçário II –

02 unidades

- Troca do vedante ½ da torneira do  
lavatório do

refeitório – 02 unidades

- Retirou vazamento da válvula americana  
da pia da

cozinha – 04 unidades

- Instalação de purificador de água no lactário – 01

unidade

Material e serviços pendentes

- Compound adesivo para fixação das banheiras do

berçário I – 02 unidades

- Fixação de banheira do berçário I – 02 unidades

27/09/2018 – EMEB MÁRIO DE STÉFANI

Manutenção

- Instalação de purificador de água na cozinha – 02

unidade

- Instalação de bebedouro de água no refeitório –

01

unidade

- Instalação de bebedouro de água entre o berçário

I

e II e intermediário I – 01 unidade

- Retirada de bebedouro de água da

cozinha – 01

unidade

28/09/2018 – MERCADO MUNICIPAL

Manutenção

- Reparo nas torneiras dos banheiros

- Reparo nos vasos sanitários

28/09/2018 – EMEB CIAF I – LUIZ ANTONIO

BERNAL

Manutenção

- Troca do vedante ½ da torneira do

lavatório do

refeitório – 04 unidades

RELATORIO SEMANAL – 05/10/2018 A

11/10/2018

05/10/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

Manutenção

Auxílio ao carpinteiro no reparo do telhado da

escola

05/10/2018 – EMEB CIAF VII ALICE KAMLA

Manutenção

1-Troca da torneira ½ esfera do bebedouro de água

do intermediário

2-Troca do sifão do banheiro feminino

08/10/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Auxílio ao eletricitista na instalação de interruptor e

tomadas na sala dos professores

08/10/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

Auxílio ao eletricitista na manutenção

09/10/2018 – EMEB ZOBÉIDE MARTINELLI

BULGARELLI

Auxílio ao eletricitista na manutenção,

conserto de

chuveiro, de ventilador e instalação de

tomada

09/10/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

1-Auxílio ao carpinteiro na colocação de sarrafo na

parede das salas de aula

2-Instalação de suporte de cortina

3-Instalação de suporte para livros

10/10/2018 – LOTEAMENTO COHAB II

1ª etapa

1-Extensão de rede de esgoto 150mm – 54

mts

2-Abertura de vala 54 mts – profundidade

1,70cm à

1,66cm

3-Reaterro de vala 54 mts

11/10/2018 – LOTEAMENTO COHAB II

2ª etapa

1-Extensão de rede de esgoto 1,50 mm –

54mts

2-Abertura de vala 54mts – prof. 1,60cm à

1,44mts

3-Abertura de vala 60mts – prof. 1mt

5-Extensão de rede de água 2”

6-Reaterro de vala 60 mts

RELATORIO SEMANAL – 19/10/2018 a

24/10/2018

19/10/2018 – LOTEAMENTO COHAB II –

GLEBA J

Abertura de vala para derivação de água e

esgoto =

4

unid

Execução de derivação de água e esgoto =

4 unid

Reaterro de derivação de água e esgoto = 4

unid

Extensão e rede de esgoto de 6” 54 mts –

prof. 1,70

à 1,10 cm

Abertura de vala de rede de esgoto 6” 54

mts –

prof.

1,70 à 1,10 cm

Reaterro de vala de esgoto 6” 54 mts –

prof. 1,70 à

1,10 cm

Abertura de vala para rede de água 2” 54

mts –

prof.

1 mt

Extensão de rede de água de 2” 54 mts –

prof. 1 mt

Reaterro de vala de rede de água 2” 54 mt

– prof. 1

mt

22/10/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

Manutenção e troca das torneiras no

bebedouro de

água do refeitório – 04 unid

22/10/2018 – QUADRA POLIESPORTIVA

BAIRRO

SÃO

JOSÉ

Levantamento do material hidráulico.

23/10/2018 – EMEB CIAF VII – ALICE

KAMLA

Manutenção e troca de torneira no

bebedouro de

água – 03 unid;

Troca do acabamento da válvula de

descarga do

banheiro masculino e feminino da

creche – 02 unid.

23/10/2018 – LOTEAMENTO COHAB II

Levantamento do material hidráulico.

23/10/2018 – QUADRA POLIESPORTIVA

BAIRRO

SÃO

JOSÉ

Aguardando material para executar o

serviço.

24/10/2018 - EMEB MARIO DE STÉFANI

Auxílio ao eletricista na instalação

luminária e troca

de lâmpada.

24/10/2018 – EMEB WALTER BARIONI

Auxílio ao eletricista na manutenção do

quadro

geral

de energia;

Auxílio ao eletricista na troca de lâmpadas

na área

externa da escola e instalação de

refletor.

24/10/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO

NIERO

Auxílio ao carpinteiro na instalação de

painel de

cortiça – 02 unid.

Material conferido para instalação de cuba

de

lavatório e rejunte nos vasos sanitários do

banheiro masculino e feminino.

RELATÓRIO SEMANAL 25/10/2018 á

01/11/2018

25/10/2018 – QUADRA POLIESPORTIVA

BAIRRO

SÃO JOSÉ

Substituição do registro do chuveiro que

estavam

danificados – 04 unid;

Substituição do registro geral do banheiro

masculino e feminino – 04 unid.

26/10/2018 – QUADRA POLIESPORTIVA

BAIRRO

SÃO JOSÉ

Instalação de ralo no banheiro masculino e  
feminino – 02 unid.

29/10/2018 – QUADRA POLIESPORTIVA

BAIRRO

SÃO JOSÉ

Troca de registro;

Extensão de rede de instalação de caixa

d'água no

banheiro masculino e

feminino.

30/10/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO

NIERO

Manutenção;

Instalação de cuba de lavatório no

banheiro

masculino e feminino - 03

unid;

Reassentamento e vedação do vaso

sanitário do

banheiro masculino e

feminino – 04 unid.

30/10/2018 – EMEB EDGARD D'AMICO

Manutenção;

Reparar vazamento do filtro da parede – 01

unid;

Reparo na torneira ½ do misturador de

água quente

e fria da cozinha do

berçário;

Retirada da torneira do fechamento

automático ½

do lavatório do

refeitório para avaliar o custo da

manutenção.

30/10/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

Auxílio ao carpinteiro.

30/10/2018 – BIBLIOTECA MUNICIPAL

Auxílio ao electricista.

30/10/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA

CASTRO E

TÓDARO

Manutenção;

Verificação da falta de água na unidade;

Problema prolongador do chuveiro.

31/10/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO

NIERO

Manutenção;

Retirada e reassentamento do vaso

sanitário com

anel de vedação – 04

unid;

Instalação de anel de vedação no vaso

sanitário –

04 unid;

Instalação de tubo de ligação ajustável – 04

unid.

31/10/2018 – EMEB ANTÔNIO

MARCONATO

Conserto de tubo  $\frac{3}{4}$  da rede de água da

creche;

31/10/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA

CASTRO E

TÓDARO

Manutenção;

Substituição prolongador  $\frac{1}{2}$  do chuveiro do

banheiro do intermediário –

02 unid.

01/11/2018 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI

BULGARELLI

Troca de flexível de meia da torneira da pia

da

cozinha;

01/11/2018 – EMEB CCI – SANTINHA

GAGLIARDI

RIVA

Reparo da válvula de descarga.

01/11/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

Troca de 2 torneiras de meia de bica móvel

da pia

da cozinha.

RELATÓRIO SEMANAL – 05/11/2018 Á

08/11/2018

05/11/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

Manutenção;

Troca de torneira  $\frac{1}{2}$  bico móvel no

banheiro masculino do jardim – 01unid;

Troca do flexível  $\frac{1}{2}$  da torneira da pia da

cozinha do berçário – 01unid.

06/11/2018 – EMEB MARIO DE STÉFANI

Manutenção;

Reposição de torneira  $\frac{1}{2}$  bico móvel da pia

do berçário – 01unid;

Reposição de torneira  $\frac{1}{2}$  bico móvel do

lavatório do berçário – 02unid;

Reposição de torneira  $\frac{1}{2}$  de esfera de

jardim do hidrômetro – 01unid;

Reposição de torneira  $\frac{1}{2}$  de esfera do

reservatório – 01unid.

06/11/2018 – EMEB EDGARD D'AMICO

Manutenção;

Troca de torneira  $\frac{1}{2}$  bico móvel do lavatório

do refeitório – 02unid.

07/11/2018 – EMEB CIAF VII – ALICE

KAMLA

Manutenção;



Troca do reparo da válvula de descarga

ducol – 01unid;

Troca do acabamento da válvula de

descarga ducol – 02unid;

Auxílio ao carpinteiro.

07/11/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA

CASTRO E TÓDARO

Manutenção;

Troca de torneira ½ bico móvel de parede

da cozinha do berçário –

02unid;

07/11/2018 – EMEB CIAF VII – ALICE

KAMLA

Manutenção;

Troca acabamento da válvula de descarga

ducol – 02unid;

Troca do reparo da válvula de descarga

ducol – 02unid.

07/11/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

Manutenção;

Reparo da torneira do bebedouro de água

– 01unid.

08/11/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA

CASTRO E TÓDARO

Manutenção;

Troca de redução ¾ x ½ - 01unid.

RELATÓRIO SEMANAL 09/11/2018 Á

13/11/2018

09/11/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Interligação da rede de esgoto da unidade  
escolar

para a rede de esgoto

do SAAEJ.

09/11/2018 – EMEB CIAF V - AURÉLIO

NIERO

Manutenção;

Assentamento de cuba – 02unid;

Troca de torneira ½ bico móvel – 02unid;

Troca de sifão – 03unid.

12/11/2018- EMEB CIAF II – HONÓRIO

CARDOSO

Manutenção;

Troca do reparo da válvula de descarga

ducol –

01unid.

13/11/2018- EMEB CIAF II – HONÓRIO

CARDOSO

Manutenção;

Instalação de bebedouro de água – 01unid;

Auxílio ao electricista.

13/11/2018 – EMEB CIAF VII – ALICE

KAMLA

Auxílio ao carpinteiro.

RELATÓRIO SEMANAL 19/11/2018 Á

22/11/2018 19/11/2018 – EMEB CIAF II –

HONÓRIO CARDOSO Manutenção; Troca

de torneira ½ longa do bebedouro de água

– 01unid. 19/11/2018 – EMEB CIAF V –

AURÉLIO NIERO Manutenção; Troca de

torneira ½ bico móvel do banheiro

feminino – 02unid; Troca de sifão – 02unid;

Troca de flexível ½ para torneira – 02unid;

Instalação de válvula americana para cuba

de lavatório – 02unid. 19/11/2018 – EMEB

ARMANDO LERRO Auxílio ao carpinteiro.

20/11/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

Manutenção; Instalação de bebedouro de

água – 01unid; Mudança de lugar e

instalação de bebedouro de água – 01

unid; Instalação de cortina na sala de aula –

02 unid. 20/11/2018 – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Manutenção na válvula de descarga hidra que está com vazamento não realizado por falta de reparo.

21/11/2018 – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Auxílio ao eletricista. 21/11/2018 – EMEB ZILDA ARNS NEUMANN Troca de vedante de torneira ½ bico móvel da pia da lavanderia – 01unid. 21/11/2018 – EMEB ADEMIR APARECIDO CORREA Manutenção; Reparo parte hidráulica da unidade em ordem. 22/11/2018 – EMEB MANOEL GONÇALVES Manutenção; Troca de sifão da banheira do berçário – 01unid; Desentupimento do vaso sanitário do banheiro da diretora – 01unid. 22/11/2018 – POSTO DE SAÚDE Auxílio ao eletricista.

RELATÓRIO SEMANAL 23/11/2018 Á

29/11/2018

23/11/2018 – POSTO DE SAÚDE Auxílio ao eletricista.

23/11/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA Manutenção; Instalação de torneira ½ bico móvel na sala dos professores.

26/11/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA Auxílio ao eletricista.

26/11/2018 – EMEB ARMANDO LERRO Auxílio ao carpinteiro.

27/11/2018 – EMEB CIAF I – LUIZ ANTÔNIO BERNAL Manutenção; Instalação de veda anel no vaso sanitário banheiro masculino e rejunte do vaso sanitário – 01unid;

Auxílio ao carpinteiro;

Auxílio ao eletricista.

28/11/2018 – EMEC DR. JOSÉ ABDO CHUEIRE Manutenção; Instalação de veda anel e fixação do vaso sanitário no banheiro masculino – 03unid; Troca de tubo ajustável de vaso sanitário no banheiro masculino – 02unid; Instalação de veda anel e fixação do vaso sanitário no banheiro feminino – 01unid; Troca de tubo ajustável do vaso sanitário no banheiro feminino – 01unid; Troca de reparo da válvula de descarga ducol no banheiro feminino – 01unid; Troca de torneira ½ bico móvel no lavatório do banheiro feminino dos funcionários – 01unid; Desentupimento do mictório do banheiro masculino dos alunos – 01unid.

28/11/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO Manutenção; Limpeza do filtro do bebedouro de água do pátio – 01unid; Limpeza do filtro da entrada de água da unidade escolar (hidrômetro) retro lavagem – 01unid; Conserto do registro da lavanderia – 01unid; Auxílio ao eletricista.

28/11/2018 – PARQUE PRIMEIRO DE MAIO – PROMOÇÃO SOCIAL

Auxílio ao serralheiro.

29/11/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Auxílio ao electricista.

RELATÓRIO SEMANA 30/11/2018 Á 06/12/2018

30/11/2018 – CONSTRUÇÃO CIVIL – MONTERREY II

Extensão de rede de esgoto.

30/11/2018 – EMEB WALTER BARIONI

Manutenção;

Conserto da torneira ½ bico móvel da pia da cozinha –

01unid;

03/12/2018 – CONSTRUÇÃO CIVIL – MONTERREY II

Extensão de rede de esgoto do banheiro.

04/12/2018 – CONSTRUÇÃO CIVIL – MONTERREY II

Quebrando parede para extensão de rede esgoto.

05/12/2018 – EMEB MANOEL GONÇALVES

Manutenção;

Petrolagem filtro de água

05/12/2018 – EMEB CIAF III – AMADEU LESSI

Manutenção;

Petrolagem filtro de água;

Auxílio ao electricista.

06/12/2018 – EMEB CIAF VI – ANDRÉA APARECIDO

AMÂNCIO

Manutenção;

Petrolagem do filtro de água;

Inversão do flexível do filtro de água.

06/12/2018 – EMEB ANTÔNIO MARCONATO

Manutenção;

Troca de torneira ½ de mesa do lavatório de banheiro

masculino –

03unid;

Troca de reparo da válvula hidra do banheiro dos

funcionários masculino e

feminino – 02unid;

Troca de torneira ½ - 17 cm longa do lavatório do

banheiro do berçário –

02unid.

RELATÓRIO SEMANAL 06/12/2018 Á 13/12/2018

06/12/2018 – EMEB CIAF IV - ANTÔNIO RICARDO

BENATTI

Manutenção;

Retrolavagem do filtro de água – 01un;

Troca de torneira 1/2 bico móvel do lavatório do

banheiro feminino –

01un.

06/12/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA CASTRO E

TÓDARO

Manutenção;

Retrolavagem do filtro de água – 01un.

06/12/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

Auxílio ao serralheiro.

07/12/2018 – EMEB SENHORA APARECIDA

Manutenção;

Retrolavagem do filtro de água – 01un.

10/12/2018 – CONSTRUÇÃO CIVIL – MONTERREY II

Extensão da rede esgoto da cozinha e da lavanderia;

Reaterro da vala.

11/12/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

Manutenção;

Instalação de bebedouro de água no refeitório – 01un.

11/12/2018 – EMEB JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO

Manutenção;

Troca de torneira ½ bico móvel de lavatório do

banheiro feminino do

intermediário – 03un;

Retrolavagem do filtro de água – 01un.

12/12/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA CASTRO E

TÓDARO

Auxílio ao electricista.

13/12/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO NIERO

Auxílio ao carpinteiro.

RELATÓRIO SEMANAL 17/12/2018 Á 20/12/2018

17/12/2018 – EMEB CCI – SANTINHA GAGLIARDI RIVA

Manutenção;

Troca de torneira ½ de esfera do filtro de entrada de água – 01un;

Troca de torneira ½ longa 17cm do bebedouro de água do refeitório –

02un;

Reinstalação do filtro do bebedouro de água do refeitório – 01un;

Retrolavagem do filtro de água – 01un.

18/12/2018 – EMEB CCI – SANTINHA GAGLIARDI RIVA

Auxílio ao electricista.

19/12/2018 – CONSTRUÇÃO CIVIL – MONTERREY

Cortando parede para extensão de hidráulica do banheiro, cozinha e

lavanderia.

20/12/2018 – CONSTRUÇÃO CIVIL – MONTERREY

Extensão de hidráulica do banheiro (chuveiro, lavatório, ducha higiênica e

válvula de descarga), cozinha (torneira da pia) e lavanderia (torneira da

máquina de lavar roupa e tanque).

RELATÓRIO SEMANAL 21/12/2018

21/12/2018 – COSTRUÇÃO CIVIL – MONTERREY

Extensão de hidráulica na parte externa interligada no tubo existente e

subir para a laje.

21/12/2018 – EMEB ANTÔNIO MARCONATO

Manutenção;

Verificar vazamento em caixa d'água da unidade.