

RELATÓRIO ENCANADOR- LEOCADIO

LOTEAMENTO PQ DAS ARARAS

28/05 A 30/05

-Execução de rede de água de 2"

-Derivação de esgoto 4"

-Derivação de água pead

01/06/2018

-Derivação de esgoto 4 " = 7 unid

02/06/2018

-Derivação de água pead = 7 unid

03/06/2018

-Finalizando a infra estrutura

05/06/2018 = EMEB SENHORA APARECIDA

Material

-Tampa para vaso sanitário = 8 unid

-Cifão = 6 unid

-Canopla de válvula de descarga

06/06/2018 = EMEB DR EDGARD PALMA TRAVASSOS

Manutenção

-Regulagem da descarga

Material

-Canopla da descarga = 2 unid

-Tampa de vaso sanitário = 4 unid

06/06/2018 = EMEB CORONEL VAZ

Material

-Tampa de vaso sanitário = 8 unid

-Canopla da descarga = 5 unid

Manutenção

-Regulagem da descarga

06/06/2018 = EMEB EDGARD D'AMCO

Manutenção

-Regulagem da descarga

Material

-Silicone = 1 tubo

-Cifão = 4 unid

-Rejunte acrílico = 2 latas

06/06/2018 = EMEB ZOBEIDE MARTINELLI BULGARELLI

Manutenção

-Regulagem da descarga

-Troca de vedante de 3 torneiras do banheiro

-Troca de vedante de 1 torneira da cozinha

Material

-Torneira de esfera ½ de jardim

-Canopla da descarga

07/06/2018 = EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

-Regulagem da descarga

Material

-Tampa de vaso sanitário = 8 unid

-Reparo da válvula de descarga = 3 unid

-Torneira de jardim de esfera ½ = 1 unid

-Cifão = 2 unid

08/06/2018 = EMEB LUIZ ANTONIO BERNAL

Manutenção

-Troca de torneira de parede da cozinha = 1 unid

-Troca de vedante de torneira ½ = 3 unid

Material

-Tampa de vaso sanitário = 8 unid

-Reparo da válvula de descarga = 3 unid

-Torneira de jardim de esfera ½ = 1 unid

-Cifão = 2 unid

08/06/2018 = EMEB SENHORA APARECIDA

Manutenção

-Troca de cifão = 3 unid

-Instalação de tampa de vaso sanitário

LOTEAMENTO PQ DAS ARARAS

28/05 A 30/05

- Execução de rede de água de 2"
- Derivação de esgoto 4"
- Derivação de água pead

01/06/2018

- Derivação de esgoto 4 " = 7 unid

02/06/2018

- Derivação de água pead = 7 unid

03/06/2018

- Finalizando a infra estrutura

05/06/2018 = EMEB SENHORA APARECIDA

Material

- Tampa para vaso sanitário = 8 unid
- Cifão = 6 unid
- Canopla de válvula de descarga

06/06/2018 = EMEB DR EDGARD PALMA TRAVASSOS

Manutenção

- Regulagem da descarga

Material

- Canopla da descarga = 2 unid
- Tampa de vaso sanitário = 4 unid

06/06/2018 = EMEB CORONEL VAZ

Material

- Tampa de vaso sanitário = 8 unid
- Canopla da descarga = 5 unid

Manutenção

- Regulagem da descarga

06/06/2018 = EMEB EDGARD D'AMCO

Manutenção

- Regulagem da descarga

Material

- Silicone = 1 tubo

- Cifão = 4 unid

- Rejunte acrílico = 2 latas

06/06/2018 = EMEB ZOBEIDE MARTINELLI BULGARELLI

Manutenção

- Regulagem da descarga
- Troca de vedante de 3 torneiras do banheiro
- Troca de vedante de 1 torneira da cozinha

Material

- Torneira de esfera ½ de jardim
- Canopla da descarga

07/06/2018 = EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

- Regulagem da descarga

Material

- Tampa de vaso sanitário = 8 unid
- Reparo da válvula de descarga = 3 unid
- Torneira de jardim de esfera ½ = 1 unid
- Cifão = 2 unid

08/06/2018 = EMEB LUIZ ANTONIO BERNAL

Manutenção

- Troca de torneira de parede da cozinha = 1 unid
- Troca de vedante de torneira ½ = 3 unid

Material

- Tampa de vaso sanitário = 8 unid
- Reparo da válvula de descarga = 3 unid
- Torneira de jardim de esfera ½ = 1 unid
- Cifão = 2 unid

08/06/2018 = EMEB SENHORA APARECIDA

Manutenção

- Troca de cifão = 3 unid
- Instalação de tampa de vaso sanitário

11/06/2018 - EMEB CCI – SANTINHA GAGLIARDI RIVA

Manutenção

-Regulagem de válvula

Material e serviços pendente

-Tampa de vaso sanitário grande = 3 unid

-Veda anel = 1 unid

-Tubo de ligação flexível SPUD = 1 unid

-Canopla de válvula de descarga = 4 unid

12/06/2018 – EMEB PAULO FREIRE

Material e serviços pendente

-Tampa de vaso sanitário grande = 10 unid

-Canopla de válvula de descarga = 3 unid

-Vaso sanitário adulto = 1 unid

-Reparo de válvula Docol = 1 unid

-Rejunte da cuba da cozinha

12/06/2018 – EMEB CIAF VII ALICE KAMLA

Manutenção

-Regulagem de válvula de descarga

-Troca do flexível ½ do lavatório = 1 unid

-Instalação de canopla da descarga = 1 unid

-Troca de vedante da torneira lavatório = 4 unid

Material e serviços pendente

-Canopla da válvula de descarga = 2 unid

-Vaso sanitário pequeno = 2 unid

-Tampa de vaso sanitário pequeno = 5 unid

-Torneira para cozinha de mesa = 2 unid

-Cifão = 6 unid

-Torneira de esfera jardim = 1 unid

-Redução de ¾ x ½ = 2 unid

-Torneira de lavatório ½ = 2 unid

-Tampa de vaso sanitário grande = 4 unid

-Veda anel = 4 unid

-Tubo de ligação flexível = 4 unid

12/06/2018 – EMEB CIAF II HONÓRIO CARDOSO

Manutenção

-Troca de flexível = 1 unid

-Troca de torneira ½ esfera jardim = 1 unid

-Troca de vedante da torneira ½ = 4 unid

-Regulagem de válvula = 6 unid

-Regulagem de canopla = 1 unid

12/06/2018 – EMEB CIAF II HONÓRIO CARDOSO

Material e serviços pendente

-Canopla da válvula de descarga = 4 unid

-Tampa de vaso sanitário grande = 3 unid

-Redução de ¾ x ½ = 1 unid

13/06/2018 – EMEB “FLORASSU FERNANDES DOS SANTOS”

Manutenção

-Regulagem de caixa de descarga = 1 unid

-Troca de vedante torneira 1/2 = 1 unid

Material e serviços pendente

-Torneira ½ esfera de jardim = 1 unid

-Canopla da válvula Hydra = 3 unid

-Torneira para cozinha ½ parede = 1 unid

-Tampa de vaso sanitário pequeno = 1 unid

14/06/2018 – EMEB ADEMIR APARECIDO CORREA

Manutenção

-Troca de vedante torneira 1/2 = 3 unid

-Troca de torneira ½ esfera jardim = 2 unid

-Redução ¾ x ½ = 1 unid

-Instalação de canopla da válvula descarga = 2 unid

Material e serviços pendente

-Torneira da cozinha de parede 1/2 = 2 unid

-Redução ¾ x ½ = 2 unid

-Canopla da válvula Hydra = 3 unid

-Torneira ½ esfera jardim = 1 unid

-Rejunte na pia do berçário e cozinha

14/06/2018 – EMEB TEREZA NORONHA DE CARVALHO

Manutenção

- Troca da canopla da válvula = 3 unid
- Troca de tampa do vaso sanitário grande = 6 unid
- Troca de vedante de torneira $\frac{1}{2}$ = 3 unid

Material e serviços pendente

- Instalação de vaso sanitário grande = 3 unid
- Veda anel = 3 unid
- Tubo de ligação flexível = 3 unid
- Refazer saída do bebedouro de água da quadra

15/06/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

Manutenção

18/06/2018 - EMEB CIAF II – HONÓRIO CARDOSO

Manutenção

- Canopla da válvula de descarga Docol = 3 unid
- Torneira $\frac{1}{2}$ esfera jardim = 1 unid
- Redução $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$ = 1 unid
- Tampa de vaso sanitário gde. = 1 unid

**18/06/2018 – EMEB JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO
(JOAQUIM SOROCABANO)**

Manutenção

- Regulagem da válvula de descarga

Material e serviços pendente

- Canopla da válvula de descarga Docol = 3 unid
- Torneira de lavatório $\frac{1}{2}$ = 3 unid
- Flexível $\frac{1}{2}$ = 3 unid
- Tampa de vaso sanitário peq. = 2 unid

**18/06/2018 – EMEB CIAF VI ANDRÉA APARECIDA
AMÂNCIO**

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços pendente

- Sifão = 2 unid
- Canopla da válvula de descarga hidra = 6 unid
- Tampa de vaso sanitário peq. = 6 unid

- Tampa de vaso sanitário gde. = 6 unid
- Reparo da válvula de descarga hidra – 6 unid
- Torneira $\frac{1}{2}$ esfera jardim = 4 unid
- Vaso sanitário peq. = 2 unid
- Veda anel vaso sanitário = 2 unids
- Redução $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$ = 1 unid
- Cuba de lavatório gde = 1 unid
- Bebedouro de agua rejuntar
- Saida de agua pluvial entupida
- Ralo da cozinha entupido

19/06/2018 – EMEB AMADEU LESSI

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços

- Tampa de vaso sanitário peq = 12 unid
- Tampa de vaso sanitário gde = 6 unid
- Prolongador curto $\frac{1}{2}$ = 1 unid
- Sifão = 3 unid
- Vedante $\frac{1}{2}$ = 6unid

**19/06/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA CASTRO E
TÓDARO**

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

Material e serviço pendente

- Tampa de vaso sanitário peq = 6 unid
- Tampa de vaso sanitário gde = 4 unid
- Vaso sanitário peq = 1 unid
- Veda anel = 1 unid
- Torneira $\frac{1}{2}$ esfera jardim – 1 unid

- Lavatório de banheiro berçário rejunte

- Pia da cozinha com infiltração

19/06/2018 – EMEB WALTER BARIONI

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços pendentes

- Canopla da válvula de descarga docol = 7 unid
- Tampa de vaso sanitário gde = 4 unid
- Reparo de válvula de descarga docol = 7 unid
- Torneira ½ esfera jardim = 1 unid
- Redução ¾ x ½ = 1 unid
- Torneira ½ de parede para cozinha = 2 unid
- Mictório entupido
- Infiltração pia da cozinha

19/06/2018 – EMEB ZOBEBIDE MARTINELLI BULGARELLI

Material e serviços pendente

- Acabamento para registro = 1 unid
- Canopla para válvula descarga docol = 1 unid
- Torneira ½ lavatório = 2 unid

19/06/2018 – EMEB SÃO SEBASTIÃO

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços pendente

- Reparo de válvula docol = 1 unid
- Reparo de válvula hidra = 1 unid
- Canopla de válvula de descarga docol = 1 unid
- Canopla de válvula de descarga hidra = 1 unid
- Torneira ½ parede para tanque longo = 1 unid
- Torneira ½ esfera jardim = 1 unid
- Vedante ½ = 5 unid
- Vedante ¾ = 3 unid
- Luva de redução longa ¾ x ½ = 2 unid
- Redução ¾ x ½ = 2 unid

19/06/2018 – EMEB CIAF V - AURÉLIO NIERO

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços pendente

- Canopla da válvula de descarga docol = 2 unid

- Canopla da válvula de descarga hidra = 5 unid

- Torneira ½ esfera jardim = 3 unid

- Torneira ½ lavatório = 4 unid

- Vedante ½ = 5 unid

- Válvula americana lavatório = 2 unid

- Cuba lavatório = 2 unid

- Reparo de válvula de descarga hidra = 5 unid

- Massa de calafeta = 1 unid

- Redução ¾ x ½ = 2 unid

- Vaso entupido gde = 1 unid

19/06/2018 – EMEB TEREZA NORONHA DE CARVALHO

Manutenção

- Troca da canopla da válvula = 3 unid

- Troca de tampa do vaso sanitário grande = 6 unid

- Troca de vedante de torneira ½ = 3 unid

Material e serviços pendente

- Instalação de vaso sanitário grande = 3 unid

- Veda anel = 3 unid

- Tubo de ligação flexível = 3 unid

- Refazer saída do bebedouro de água da quadra

20/06/2018 – EMEB ROSA DE ALMEIDA LOPES

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços pendentes

- Vedante ½ para torneira = 7 unid

- Vedante ¾ para torneira = 7 unid

- Torneira ½ para lavatório = 1 unid

- Canopla para válvula de descarga docol = 2 unid

- Torneira ½ esfera jardim = 3 unid

- Torneira ½ de parede pia cozinha = 1 unid

- Registro ¾ de esfera = 1 unid

- Vaso entupido

- Rejunte do bebedouro externo – infiltração

20/06/2018 – EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

Manutenção

- Regulagem de válvula de descarga

Material e serviços pendente

- Canopla para válvula de descarga docol = 2 unid

- Vedante ½ = 8 unid

- Torneira ½ de parede pia de cozinha = 1 unid

- Sifão = 5 unid

- Prolongador ½ longo = 2 unid

- Massa de calafeta

21/06/2018 – EMEB TEREZA NORONHA DE CARVALHO

-Instalação de lousa

-Retirada de lousa

-Troca fechadura banheiro

-Montagem mesa professores

21/06/2018 – EMEB ADEMIR APARECIDO CORREIA

-Montar prateleiras cozinha = 3 unid

-Lubrificar todas a janelas

22/06/2018 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI BULGARELLI

Manutenção

-Troca de torneira ½ de lavatório bico móvel = 2 unid

-Troca de canopla da válvula de descarga = 1unid

-Troca de acabamento do registro do chuveiro = 1 unid

RELATORIO SEMANAL – 29/06/18

25/06/2018 - EMEB CIAF I – LUIZ ANTONI BERNAL

Manutenção

- Limpeza de calha

25/06/2018 – EMEB SENHORA APARECIDA

Manutenção

- Limpeza de calha

25/06/2018 – EMEB CIAF IV – LUIZ ANTONIO BERNAL

Manutenção

- Limpeza de calha

25/06/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA CASTRO E TÓDARO

Manutenção

- Limpeza de calha

26/06/2018 – CIAF V – AURÉLIO NIERO

Manutenção

- Limpeza de calha

26/06/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

- Limpeza de calha

26/06/2018- EMEB CCI SANTINHA GAGLIARDI RIVA

Manutenção

- Limpeza de calha

26/06/2018 – EMEB SÃO SEBASTIÃO

Manutenção

- Limpeza de calha

27/06/2018- EMEB “ DR. EDGRA PALMA TRAVASSOS”

Manutenção

- Limpeza de calha

28/06/2018 – EMEB MILTON MATTOS BRAGA

Manutenção

- Limpeza de calha

28/06/2018 – EMEB MARIO DE STÉFANI

Manutenção

- Limpeza de calha

28/06/2018 – EMEB JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO (JOAQUIM SOROCABANO)

Manutenção

- Limpeza de calha

Material e serviços pendentes

- Troca de telha Eternit – 2 unid

28/06/2018 – EMEB AMADEU LESSI

Manutenção

- Limpeza de calha

28/06/2018 – EMEB EDGAR D'AMICO

Manutenção

- Limpeza de calha

**28/06/2018 – EMEB ZOBELDE MARTINELLI
BULGARELI**

Manutenção

- Limpeza de calha

28/06/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

Manutenção

- Limpeza de calha

**29/06/2018 – EMEB CIAF VI ANDRÉA APARECIDA
AMÂNCIO**

Manutenção

- Limpeza de calha

**29/06/2018 – EMEB ZOBELDE MARTINELLI
BULGARELI**

Manutenção

- Troca da torneira de lavatório (banheiro fem.) – 1
unid

29/06/2018 – EMEB PAULO FREIRE

Manutenção

- Limpeza de calha

29/06/2018 – EMEB CIAI VII ALICE KAMLA

Manutenção

- Limpeza de calha

29/06/2018 - EMEB ZILDA ARNS NEUMANN

Manutenção

- Limpeza de calha

29/06/2018 – EMEB MANOEL GONÇALVES

Manutenção

- Limpeza de calha

29/06/2018 – EMEB CIAF II HONÓRIO CARDOSO

Manutenção

- Limpeza de calha

29/06/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

Manutenção

- Limpeza de calha

RELATORIO SEMANAL – 06/07/2018

02/07/2018 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Manutenção

- Regulagem da válvula de descarga

- Troca de sifão

**03/07/2018 – EMEB TEREZA NORONHA DE
CARVALHO**

Manutenção

- Limpeza de calha

03/07/2018 – EMEB ADEMIR APARECIDO CORREA

Manutenção

- Limpeza de calha

- Troca de reparo de válvula

03/07/2018 – EMEB WALTER BARIONI

Manutenção

- Limpeza de calha

03/07/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO NIERO

Manutenção

- Limpeza de calha

04/07/2018 – EMEB ROSA DE ALMEIDA LOPES

Manutenção

- Limpeza de calha

04/07/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO NIERO

Manutenção

- Troca de vedante de torneira ½ lavatório

05/07/2018 – LOTEAMENTO MONTERREY

Manutenção

- Serviço de terraplanagem

**20/07/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA CASTRO E
TÓDARO**

- Troca de torneira ½ lavatório banheiro funcionários (bico móvel)– 1 unid.

- Troca de flexível ½ de 0,40 cm – 1 unid.

- Troca de flexível ½ de 0,30 cm – 1 unidade

- Troca de tampa de vaso sanitário adulto funcionários – 3 unidades

- Troca de vedante ½ torneira lavatório berçário – 4 unidades

- Troca de vedante ½ registro do chuveiro berçário – 2 unidades

- Troca de vedante ½ torneira bebedouro berçário – 4 unidades

- Instalação de barra de suporte 0,60 cm berçário – 2 unidades

- Instalação de mão francesa berçário – 1 unidade

- Auxílio nas trocas de lâmpadas pelo electricista

- Instalação de suporte para pendurar bolsa escolar – 1 unidade

Material e serviços pendentes

- Prolongador ½ cromada para berçário – longo – 4 unidades

- Prolongador cromado para cozinha – longo – 4 unidades

- Vaso sanitário infantil – 1 unidade

- Tampa de vaso sanitário infantil – 3 unidades

- Veda anel – 1 unidade

- Tubo de ligação – SPUD – 1 unidade

- Infiltração no piso do banheiro do berçário

20/07/2018 – EMEB AMADEU LESSI

Manutenção

- Auxílio ao serralheiro no conserto da porta

20/07/2018 – EMEB CIAF VII ALICE KAMLA

Manutenção

- Auxílio ao serralheiro no conserto da porta

23/07/2018 – EMEB CIAF I LUIZ ANTONIO BERNAL

Manutenção

- Auxílio ao electricista na instalação de tomada para micro-ondas

23/07/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

Manutenção

- Auxílio ao electricistas na instalação de ventilador e nas trocas de lâmpadas.

24/07/2018 – EMEB CIAF II HONORIO CARDOSO

Manutenção

- Troca de vedante de ¾ torneira lavatório

- Troca de torneira ½ jardim esfera

25/07/2018 – EMEB ZUBEIDE MARTINELLI BULGARELLI

Manutenção

- Auxílio ao serralheiro no conserto da porta

25/07/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

Manutenção

- Auxílio ao electricista na troca de lâmpadas

26/07/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

Manutenção

- Auxílio ao electricista na troca de lâmpadas e na troca de espelho de tomada

- Troca de flexível ½ na caixa acoplada do vaso sanitário – 1 unidade

26/07/2018 – EMEB ZUBEIDE MARTINELLI BULGARELLI

Manutenção

- Auxílio ao electricista na troca de lâmpadas

26/07/2018 – EMEB ZUBEIDE MARTINELLI BULGARELLI

Manutenção

Manutenção

- Auxílio ao electricista na troca de lâmpadas

RELATORIO SEMANAL – 24/08/2018 a 31/08/2018

24/08/2018 – EMURJA

Manutenção

- Colocação de cabos nas ferramentas

24/08/2018 – EMEB SENHORA APARECIDA

Manutenção

- Auxílio ao carpinteiro na medição de corredor das salas de aula para

substituir piso cerâmico

27/08/2018 – EMEB FLORASSU FERNANDES DOS SANTOS

Manutenção

- Troca de vedante $\frac{1}{2}$ para torneira - 01 unidade

Material e serviços pendentes

- Acabamento de válvula de descarga hidra luxu – 08 unidades

27/08/2018 – ESF – JOSÉ FRANCISCO NUNO - LUZITÂNIA

Manutenção

- Troca de vedante $\frac{1}{2}$ para torneira – 02 unidades

28/08/2018 – CRAS PARQUE 1° DE MAIO

Manutenção

- Instalação de bacia inox na pia da cozinha – 01 unidade

28/08/2018 – EMEB TAIDE DE SOUZA CASTRO E TÓDARO

Manutenção

- Troca de reparo da válvula de descarga docal – 01 unidade

29/08/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

- Troca de torneira $\frac{1}{2}$ de parede da cozinha – 02 unidades

- Troca de torneira $\frac{1}{2}$ jardim esfera – 01 unidade

- Troca de ralo 6 $\frac{1}{2}$ - 01 unidade

- Troca de vedante $\frac{1}{2}$ torneira bebedouro de água – 03 unidades

- Troca de vedante $\frac{3}{4}$ torneira bebedouro de água – 03 unidades

- Instalação de tampa de vaso sanitário adulto – 09 unidades

- Prolongador $\frac{1}{2}$ longo – 01 unidade

- Instalação de vaso sanitário

29/08/2018 – EMEB CCI SANTINHA GAGLIARD RIVA

Manutenção

- Troca do cano de chuveiro da creche – 01 unidade

29/08/2018 – EMEB CIAF IV - ANTONIO RICARDO BENATTI

Manutenção

- Troca de vedante $\frac{1}{2}$ torneira lavatório – 01 unidade

Material e serviços pendentes

- Troca de torneira $\frac{1}{2}$ do lavatório – 01 unidade

29/08/2018 – EMEB MILTON MATTOS BRAGA

Manutenção

- Troca do reparo da válvula do banheiro masculino dos professores

29/08/2018 – EMEB CIAF I V – ANTÔNIO RICARDO BENATTI

Manutenção

- Troca de torneira com vazamento

30/08/2018 – EMEB MILTON MATTOS BRAGA

Manutenção

- Troca de tampa do vaso sanitário adulto banheiro dos prof.– 01 unidade

- Troca de tampa do vaso sanitário adulto banheiro masc.– 01 unidade

- Troca de reparo da válvula de descarga hidra – 01 unidade

- Troca de reparo da válvula de descarga docal – 01 unidade

30/08/2018 – CRAS PARQUE 1° DE MAIO

Manutenção

- Troca de tampa de vaso sanitário – 01 unidade

- Troca de tubo de ligação ajustável spud – 01 unidade

31/08/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO NIERO

Manutenção

- Conserto de torneiras

RELATÓRIO SEMANAL 14/09/2018 a 20/09/2018

14/09/2018 = ROÇAMENTO

VIA DE ACESSO MAJOR HILÁRIO T. PINHEIRO

17/09/2018 = ROÇAMENTO

VIA DE ACESSO MAJOR HILÁRIO T. PINHEIRO

18/09/2018 = ROÇAMENTO

ÁREA VERDE PARQUE DOS LARANJAIS

19/09/2018 = ROÇAMENTO

ÁREA VERDE PARQUE DOS LARANJAIS

AVENIDA PORFESSOR VALDIR P. MORANO

20/09/2018 = ROÇAMENTO

AVENIDA PORFESSOR VALDIR P. MORANO

RELATORIO SEMANAL – 21/09/2018 a 28/09/2018

21/09/2018 – EMEB SENHORA APARECIDA

Manutenção

- Instalação de acabamento de válvula de descarga docal no banheiro masculino dos funcionários – 01 unidade

21/09/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

- Instruir cavalete na abertura da rede de esgoto da saída da pia da cozinha da sala dos professores

21/09/2018 – GINÁSIO DE ESPORTES EDNO

PEREIRA DOS SANTOS (JATOBÁ)

Manutenção

- Auxílio ao eletricitista na instalação do padrão de entrada de energia

21/09/2018 – EMEB CIAF V- AURÉLIO NIERO

Manutenção

- Troca de sifão da pia da cozinha – 01 unidade
- Limpeza do sifão da pia da cozinha – 01 unidade

Material e serviços pendentes

- Afixar bacia de lavatório – 04 unidades
- Torneira ½ para lavatório – 02 unidades
- Massa plástica – 08 unidades

21/09/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

- Extensão de rede de esgoto 30 m – 05 unidades

24/09/2018 – EMEB AFONSO TÓDARO

Manutenção

- Instalação de tampa de vaso sanitário do banheiro masculino – 05 unidades

24/09/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

- Montagem de sistema de drenagem do ar-condicionado

24/09/2018 – EMEB ALICE KAMLA

Manutenção

- Troca de torneira ½ de esfera do filtro de água – 01 unidade

25/09/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Manutenção

- Instalação de sifão na pia da sala dos professores – 01 unidade

25/09/2018 – EMEB CORONEL VAZ

Manutenção

- Sondagem de falta de água no bebedouro vertical e horizontal – 02 unidades

25/09/2018 – EMEB CIAF V – AURÉLIO NIERO

Manutenção

- Instalação de bebedouro de água na cozinha – 01 unidade

26/09/2018 – EMEB MÁRO DE STÉFANI

Manutenção

- Troca de torneira ½ de mesa na pia do berçário I – 01 unidade

- Retirou vazamento das banheiras do berçário II – 02 unidades

- Troca do vedante ½ da torneira do lavatório do refeitório – 02 unidades

- Retirou vazamento da válvula americana da pia da cozinha – 04 unidades

- Instalação de purificador de água no lactário – 01 unidade

Material e serviços pendentes

- Compound adesivo para fixação das banheiras do berçário I – 02 unidades

- Fixação de banheira do berçário I – 02 unidades

27/09/2018 – EMEB MÁRIO DE STÉFANI

Manutenção

- Instalação de purificador de água na cozinha – 02 unidade

- Instalação de bebedouro de água no refeitório – 01 unidade

- Instalação de bebedouro de água entre o berçário I e II e intermediário I – 01 unidade

- Retirada de bebedouro de água da cozinha – 01 unidade

28/09/2018 – MERCADO MUNICIPAL

Manutenção

- Reparo nas torneiras dos banheiros
- Reparo nos vasos sanitários

28/09/2018 – EMEB CIAF I – LUIZ ANTONIO BERNAL

Manutenção

- Troca do vedante ½ da torneira do lavatório do refeitório – 04 unidades

RELATORIO SEMANAL – 05/10/2018 A 11/10/2018

05/10/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

Manutenção

Auxílio ao carpinteiro no reparo do telhado da escola

05/10/2018 – EMEB CIAF VII ALICE KAMLA

Manutenção

- 1-Troca da torneira ½ esfera do bebedouro de água do intermediário
- 2-Troca do sifão do banheiro feminino

08/10/2018 – EMEB CARLOS NOBRE ROSA

Auxílio ao eletricitista na instalação de interruptor e tomadas na sala dos professores

08/10/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

Auxílio ao eletricitista na manutenção

09/10/2018 – EMEB ZOBEIDE MARTINELLI BULGARELLI

Auxílio ao eletricitista na manutenção, conserto de chuveiro, de ventilador e instalação de tomada

09/10/2018 – EMEB ARMANDO LERRO

- 1-Auxílio ao carpinteiro na colocação de sarrafo na parede das salas de aula
- 2-Instalação de suporte de cortina
- 3-Instalação de suporte para livros

10/10/2018 – LOTEAMENTO COHAB II

1ª etapa

- 1-Extensão de rede de esgoto 150mm – 54 mts
- 2-Abertura de vala 54 mts – profundidade 1,70cm à 1,66cm
- 3-Reaterro de vala 54 mts

11/10/2018 – LOTEAMENTO COHAB II

2ª etapa

- 1-Extensão de rede de esgoto 1,50 mm – 54mts
- 2-Abertura de vala 54mts – prof. 1,60cm à 1,44mts
- 3-Abertura de vala 60mts – prof. 1mt
- 5-Extensão de rede de água 2”
- 6-Reaterro de vala 60 mts